

# HIOKI



## FT6380-50

แคลมป์มิเตอร์ สำหรับวัดความต้านทานสายดิน

**CLAMP ON EARTH TESTER**

## ภาพรวมผลิตภัณฑ์

แคลมป์มิเตอร์รุ่น FT6380-50 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่มีหลักการวัดและแสดงผลแบบ True RMS วัดความต้านทานของสายดินได้สะดวกสบายเพียงคล้องเซนเซอร์เข้ากับสายดิน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมและไม่ต้องถอดสายออกจากหลักดิน นอกจากนี้แคลมป์มิเตอร์รุ่น FT6380-50 ยังมีฟังก์ชันการวัดกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ตั้งแต่กระแสรั่วไหลในระดับ mA ไปจนถึงกระแสโหลดสูงถึง 60A

เพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์เสริม Wireless Adapter Z3210 (แยกจำหน่าย) เพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยระบบไร้สายแบบบลูทูธ คุณสามารถดูค่าการวัดและรูปคลื่นสัญญาณได้อย่างง่ายดาย

ขอบคุณที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Hioki โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บไว้อ้างอิงการใช้งานในอนาคต

## คุณลักษณะเฉพาะ

- เซนเซอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด

เซนเซอร์ขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถใช้คล้องสายดินได้อย่างง่ายดาย เซนเซอร์ถูกออกแบบให้มีความรวดเร็วในกระบวนการวัด โดยไม่จำเป็นต้องดึงสายดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการคล้องสายและพยายามคล้องสายหรือหลักดินในจุดที่เข้าถึงยาก

- ย่านการวัดที่ครอบคลุม

เครื่องมือนี้สามารถวัดความต้านทานสายดินได้ตั้งแต่  $0.02 \Omega$  ถึง  $1,600 \Omega$  มาพร้อมกับฟังก์ชันปรับย่านการวัดอัตโนมัติ และสามารถวัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่กระแสรั่วไหลในระดับ mA (ความละเอียดของการวัด  $10 \mu\text{A}$ ) ไปจนถึงกระแสไหลได้ถึง 60A

- ฟังก์ชันตรวจสอบสัญญาณรบกวน

เครื่องมือจะตรวจจับสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้านทานของสายดินโดยอัตโนมัติ และแสดงเครื่องหมาย **NOISE** บนหน้าจอ

- แสดงผลแบบ True RMS

การคำนวณแบบ True RMS จะช่วยให้เครื่องมือสามารถวัดกระแสของรูปคลื่นที่มีความผันผวนได้อย่างแม่นยำ

- ฟังก์ชันค้างข้อมูลการวัดบนหน้าจอ

ปุ่มขนาดใหญ่ที่กดง่ายช่วยให้คุณค้างค่าที่วัดบนหน้าจอ โดยปุ่มจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานการณ์ค้างค่าด้วยแสงสว่างบนปุ่มในขณะที่ค่าถูกค้างไว้

- ฟังก์ชัน Backlight

หน้าจอมาพร้อมกับไฟ LED Backlight สีขาว ช่วยให้ผู้ใช้งานอ่านค่าการวัดได้ชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

- ฟังก์ชันประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (APS)

ฟังก์ชันประหยัดพลังงานอัตโนมัติช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมด เมื่อคุณลืมปิดเครื่อง

- **ฟังก์ชันแจ้งเตือน**

คุณสามารถตั้งเกณฑ์การวัดได้ด้วยการตั้งค่าข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งกับการวัดความต้านทานสายดินและการวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือจะแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อตรวจสอบว่าค่าการวัดขณะนั้นมีค่าสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

- **ฟังก์ชันกรองสัญญาณรบกวน**

การใช้แหล่งจ่ายไฟสลับและอินเวอร์เตอร์อย่างแพร่หลาย นำไปสู่การรบกวนของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์กระแสไฟรั่วไหล ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถเลือกทำการตรวจวัดได้สองประเภท: วัดเฉพาะกระแสรั่วไหลเนื่องจากการเสื่อมสภาพของฉนวน หรือวัดกระแสไฟรั่วไหลที่มีส่วนประกอบฮาร์ดแวร์รวมกัน

- **หน่วยความจำภายใน**

ตัวเครื่องมีหน่วยความจำภายใน สามารถบันทึกค่าการวัดได้มากถึง 2,000 ข้อมูล

- **ฟังก์ชันสร้างไฟล์รายงานการวัดอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคุณ**


ตัวเครื่องสามารถเพิ่มฟังก์ชันการสื่อสารแบบไร้สายเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 เพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในขั้นตอนการสร้างไฟล์รายงานผลการวัดในทุกที่ทุกสถานการณ์

## ชื่อของส่วนประกอบ

## ด้านหน้า




## ด้านหลัง



## Serial Number


จะประกอบไปด้วยตัวเลข 9 หลัก ซึ่ง 2 หลักแรกจะแสดงข้อมูลปีคศ. ที่ผลิต และ 2 หลักถัดไปจะแสดงเดือนที่ผลิต (ข้อมูลสำหรับการรับประกัน กรุณายาลอกออก)

## ด้านล่าง




## หน้าจอแสดงผลและขั้นตอนใช้งานฟังก์ชัน

## ปุ่มปฏิบัติการ









สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> <li>กดเพื่อเข้าสู่โหมดฟังก์ชัน สำหรับการตั้งค่าการวัดต่างๆ</li> <li>กดอีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่โหมดการวัดปกติ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดใช้งานฟังก์ชันแจ้งเตือน (Alarm)</li> <li>เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันแจ้งเตือน เครื่องมือจะแจ้งเตือนด้วยเสียง Buzzer เมื่อวัดค่าได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้</li> <li>สามารถตั้งค่าเกณฑ์การวัดได้ในโหมดฟังก์ชัน</li> </ul> <p>* ในโหมดฟังก์ชัน ปุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม ▼ สำหรับการเลือกรายการตั้งค่าการวัดต่างๆ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดใช้งานฟังก์ชันกรองความถี่ต่ำผ่าน เพื่อตัดส่วนประกอบฮาร์มอนิกที่ไม่ต้องการออกเมื่อใช้งานโหมดวัดกระแสไฟฟ้า</li> <li>เปิดใช้งานฟังก์ชัน Moving average เพื่อแสดงผลการวัดที่เสถียรมากขึ้นเมื่อใช้งานโหมดวัดความต้านทาน</li> </ul> <p>* ในโหมดฟังก์ชัน ปุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม ▲ สำหรับการเลือกรายการตั้งค่าการวัดต่างๆ</p>
	<p>บันทึกข้อมูลการวัดลงในหน่วยความจำภายในของเครื่องมือ</p> <p>* ในโหมดฟังก์ชัน ปุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่ม OK สำหรับการเลือกรายการตั้งค่าการวัดต่างๆ</p>

## หน้าจอแสดงผล




สัญลักษณ์	คำอธิบาย
<b>HOLD</b>	สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการค้างข้อมูลการวัดบนหน้าจอ
<b>Fn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญลักษณ์แสดงขึ้น เมื่อใช้งานโหมดฟังก์ชัน</li> <li>สัญลักษณ์กระพริบ เมื่อใช้งานโหมดฟังก์ชันย่อย</li> </ul>
<b>((•))</b>	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานแจ้งเตือนด้วยเสียง buzzer (ขณะเปิดฟังก์ชันเปรียบเทียบ)
<b>FILTER</b>	สัญลักษณ์แสดงขึ้น เมื่อเปิดฟังก์ชันกรองสัญญาณรบกวน
<b>☐))</b>	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth
<b>APS</b>	สัญลักษณ์แจ้งเตือนก่อนเครื่องจะดับลงอัตโนมัติ 30 วินาที (ขณะเปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน)

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	สัญลักษณ์แสดงความจุแบตเตอรี่ (3 สถานะ)
	สัญลักษณ์แสดงโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
	สัญลักษณ์แสดงโหมดการวัดความต้านทาน
<b>NOISE</b>	สัญลักษณ์แสดงขึ้น เมื่อใช้งานโหมดวัดความต้านทานและเครื่องมือตรวจพบกระแสไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าการวัด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญลักษณ์แสดงขึ้น เมื่อใช้งานโหมดวัดความต้านทานและเครื่องมือตรวจพบส่วนประกอบคาร์บอนแอคทีฟหรือส่วนประกอบค่าการเก็บประจุเกิดขึ้นในระบบกราวนด์ (<math>\pm 45^\circ</math> หรือมากกว่า)</li> <li>สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นเนื่องจากค่าความต้านทานน้อยเกินไป การแสดงผลนี้ชี้ให้เห็นว่า ลูปการวัดช็อตกัน</li> <li>สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นเนื่องจากระบบกราวนด์ลูปเกิดความเสียหายขึ้นภายในระบบ ทำให้เกิดส่วนประกอบการเก็บประจุเกิดขึ้นระหว่างสายกราวนด์ที่อยู่คู่กัน</li> </ul>
<b>MEM</b>	สัญลักษณ์แสดงขึ้น เมื่อเครื่องมือกำลังบันทึกค่าการวัด (จำนวนข้อมูลที่ถูกบันทึกจะแสดงด้านข้างของสัญลักษณ์)
<b>RANGE</b>	สัญลักษณ์แสดงขึ้น เมื่อเลือกย่านการวัดแบบแมนนวล




## ขั้นตอนเริ่มต้นการวัด



## เตรียมเครื่องมือ


## ติดสายคล้อง

ร้อยสายรัดผ่านรูสายรัดดังแสดงในภาพด้านล่าง



## ติดตั้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210

โปรดอ่านวิธีการติดตั้งแบตเตอรี่ในหน้าถัดไป



## อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนทำการติดตั้ง

- ไขควงปากแฉก เบอร์ 2
- Wireless Adaptor Z3210
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 2 ก้อน





## ขั้นตอนการติดตั้ง

- ปิดเครื่องและปลดปากแฉกออกจากชิ้นงานทดสอบ
- ใช้ไขควงปากแฉกไขน็อตบริเวณฝาครอบแบตเตอรี่และถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
- นำแบตเตอรี่เก่าออก (กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่)
- ติดตั้งแบตเตอรี่ก้อนใหม่และตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง (หากไม่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ให้ข้ามไปข้อ 7.)
- ใช้ไขควงปากแบนงัดวัสดุป้องกันออกจากช่องใส่อุปกรณ์เสริม
- ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ลงในช่องใส่อุปกรณ์เสริมให้ถูกทิศทาง
- ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่และไขน็อตกลับเข้าตำแหน่งเดิม

## ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่

### สัญลักษณ์แสดงสถานะแบตเตอรี่

สถานะของแบตเตอรี่จะถูกแสดงอยู่มุมขวาบนของหน้าจอ

	แบตเตอรี่เต็ม
	เหลือพลังงานแบตเตอรี่ 2/3 (เมื่อประจุแบตเตอรี่ลดลง แถบประจूसีดำจะหายไปทีละแถบ)
	เหลือพลังงานแบตเตอรี่ 1/3 (แบตเตอรี่ประจุน้อย โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด)
	แบตเตอรี่หมด (กะพริบ – เครื่องมือไม่สามารถใช้งานได้ในสถานะนี้)

- หมายเหตุ :
- ปิดเครื่อง และตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่
  - ปิดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ
  - หากแบตเตอรี่หมด หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ [bAtt → P.off] และเครื่องมือจะดับโดยอัตโนมัติ

## ตรวจสอบตัวเครื่องก่อนเริ่มต้นการวัด

ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีการทำงานปกติและไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดเก็บหรือการขนส่ง หากพบความเสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Hioki ทั้งนี้

### ตรวจสอบตัวเครื่องก่อนเปิดใช้งาน

- เครื่องมือเสียหายหรือไม่?
- ปากแคลมป์แตกหรือเสียหายหรือไม่?

ใช่

อย่าใช้เครื่องมือที่ได้รับความเสียหาย อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต  
โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายให้ดำเนินการซ่อมโดยทันที

### ตรวจสอบตัวเครื่องหลังเปิดใช้งาน

หน้าจอติดเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่?

ใช่

ดำเนินการตรวจสอบในหน้าถัดไป

สิ้นสุดการตรวจสอบ

หน้าจอแสดงผล error

ไม่

เครื่องมืออาจทำงานผิดปกติ

โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายให้ดำเนินการซ่อมโดยทันที

- หน้าจอไม่ติด

- หน้าจอแสดงผล error


แบตเตอรี่หมด

โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่และเปิดเครื่องอีกครั้ง

หน้าจอติด

## ตรวจสอบเครื่องมือด้วย Resistance loop

ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างส่วนปลายของปากแคลมป์และสามารถปิด/เปิด ปากแคลมป์ได้อย่างปกติ เมื่อมั่นใจแล้วว่าเครื่องมือสามารถทำงานได้ปกติ ให้เริ่มทำการทดสอบ โดยแคลมป์ที่บริเวณลูปความต้านทานที่ละข้างและตรวจสอบว่าเครื่องมือมีการแสดงผลความต้านทานได้ถูกต้องหรือไม่



ความต้านทาน	ช่วงการแสดงผลที่เป็นไปได้
1 Ω	0.95 Ω ถึง 1.05 Ω
25 Ω	24.3 Ω ถึง 25.7 Ω

- หมายเหตุ :
- หากเครื่องมือแสดงผลนอกช่วงในตาราง โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายให้ดำเนินการซ่อมโดยทันที
  - ไม่สามารถใช้งาน Resistance loop ทดแทนเครื่องมือสอบเทียบได้ หากต้องการสอบเทียบ โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่าย

## ขั้นตอนใช้งานการวัดความต้านทานระบบกราวด์


### หลักการและทฤษฎีการวัดความต้านทาน

เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความต้านทานของสายดินที่เป็นระบบกราวด์หลายแห่ง (\* สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการวัดความต้านทานที่แท่งกราวด์เดี่ยวโปรดเลือกใช้ Hioki FT6031-50 Earth Tester หรือ Hioki FT3151 Analog Earth Tester)


หากความต้านทานของระบบกราวด์จากจุดที่วัดคือ  $R_x$  และความต้านทานของกราวด์ในตำแหน่งอื่นๆ ได้แก่  $R_1, R_2, \dots, R_n$  ดังนั้น ค่าความต้านทานที่เครื่องมือแสดงผลจะเป็นไปตามสมการดังต่อไปนี้

$$R_m = R_x + \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

ถ้า  $n$  มีจำนวนมากและ  $R_i$  มีจำนวนน้อยเพียงพอ จะได้  $R_x \ll \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$  โดยเทอมที่ 2 ของสมการจะถูกละเว้น และยอมให้  $R_x$  ใต้แสดงผลการวัด




รูปด้านล่างคือตัวอย่างพร้อมค่าที่วัดได้จริง ยังมีอิเล็กทรอนิกส์ทรานส์หรือแท่งทรานส์มากเท่าใด ค่าที่วัดได้ก็จะมีค่าแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น อีกหนึ่งกรณี หากอิเล็กทรอนิกส์ทรานส์อันใดอันหนึ่งมีค่าน้อยมาก (เช่น  $1 \Omega$ ) ค่าการวัดจะมีความแม่นยำถึงแม้ว่าจะมีจำนวนอิเล็กทรอนิกส์ทรานส์ในลูปมีน้อยก็ตาม เนื่องจากระบบมัลติกราวด์ส่วนใหญ่มีอิเล็กทรอนิกส์ทรานส์จำนวนมาก ค่าการวัดที่ผิดพลาดจึงสามารถจำกัดได้




### 1. เลือกโหมดการวัดความต้านทาน

เลือกโหมดการวัดความต้านทานด้วยการกดปุ่ม **A/Ω**




### 2. คล้องเครื่องมือเข้ากับสายดินที่คุณต้องการวัด

ค่าความต้านทานจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ



## NOTE

- อย่าติดตั้งเครื่องมือทดสอบแบบแคลมป์หลายเครื่องพร้อมกันที่ตำแหน่งเดียวกัน เนื่องจากคุณสมบัติการเหนี่ยวนำของเครื่องมือหลายเครื่องจะรบกวนการวัดให้มีความแม่นยำลดลง
- ตรวจสอบว่าเครื่องมือไม่แสดงสัญลักษณ์ [ NOISE ] ที่หน้าจอ  
หากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้น หมายถึง ในระบบกราวด์มีกระแสสูงไหลผ่าน (ประมาณ 2.5 A หรือมากกว่า ที่ความถี่ 50 Hz/60 Hz หรือ ประมาณ 100 mA หรือมากกว่า ที่ฮาร์โมนิก 1 kHz) กระแสที่ไหลผ่านสายกราวด์อาจส่งผลกระทบต่อค่าการวัดหรือไม่สามารถวัดความต้านทานได้ โปรดตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายกราวด์
  - \* ซึ่งปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสัญลักษณ์ Noise จะเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ ยิ่งความถี่ของกระแสที่ไหลผ่านมีค่าใกล้เคียงกับความถี่ของเครื่องมือวัด กระแสของสัญญาณรบกวนจะมีผลต่อค่าการวัดน้อยลงเท่านั้น
- ตรวจสอบว่าเครื่องมือไม่แสดงสัญลักษณ์ [OPEN] ที่หน้าจอ  
หากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้น หมายถึง ปากแคลมป์เซ็นเซอร์ปิดไม่สนิท โปรดตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ถูกปิดสนิทและทำการวัดซ้ำอีกครั้ง
  - \* หากมีกระแสไฟฟ้าสูงไหลผ่านสายกราวด์หรือมีกระแสไฟตรง (DC) เข้ามาแทนที่ในระบบ หน้าจออาจจะแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ถึงแม้ว่าปากแคลมป์จะปิดสนิทแล้วก็ตาม โปรดตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านกราวด์โดยใช้โหมดการวัดกระแสไฟฟ้าของ FT6380-50 หรือเครื่องมือที่สามารถวัดไฟฟ้า DC ได้
- เครื่องหมายตัวเหนี่ยวนำ [ ]  
หากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้นที่หน้าจอขณะทำการวัด หมายถึง ในระบบกราวด์มีการลัดวงจร  
โปรดตรวจสอบว่าไม่มีการลัดวงจรที่ตำแหน่งวัด
- เครื่องหมายตัวเก็บประจุ [ ]  
หากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้นที่หน้าจอขณะทำการวัด หมายถึง ในระบบกราวด์มีการชาร์จหรือขาดออกจากกัน  
โปรดตรวจสอบว่าไม่มีสายไฟขาดที่ตำแหน่งวัด






## ขั้นตอนใช้งานการวัดกระแสไฟฟ้า


## หลักการและทฤษฎีการวัดกระแสไฟฟ้า

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบตามหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กจะสอดคล้องกับกระแสที่ไหลผ่านตัวนำที่ต้องการวัดจะถูกตรวจพบโดยหม้อแปลงที่ประกอบด้วยแกนแม่เหล็กและขดลวด หม้อแปลงจะสร้างกระแสที่สอดคล้องกับสนามแม่เหล็ก จากนั้นค่าความต้านทานที่ถูกตรวจจับจะแปลงกระแสนี้เป็นแรงดันไฟฟ้า เพื่อคำนวณค่าของกระแสที่ไหลผ่านตัวนำ


1. เลือกโหมดการวัดกระแสไฟฟ้า  
เลือกโหมดการวัดด้วยการกดปุ่ม **A/Ω**




2. คล้องเครื่องมือเข้ากับสายดิน  
เพื่อความแม่นยำในการวัด ให้จัดตัวนำให้ตั้งฉากกับศูนย์กลางของปากแคลมป์



3. อ่านค่าการวัดจากหน้าจอ  
ค่าการวัด RMS จะถูกแสดงบนหน้าจอ






### NOTE

- คล้องเครื่องมือไว้รอบๆ ตัวนำเพียงเส้นเดียวเสมอ การคล้องเครื่องมือกับตัวนำที่มีความต่างศักย์ (L และ N) ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปพร้อมกัน เครื่องมือจะถูกปิดกั้นการวัดกระแสไฟฟ้าใดๆ ไม่ว่าจะเป้าหมายการวัดจะเป็นวงจรเฟสเดียวหรือสามเฟสก็ตาม
- ความถี่ของรูปคลื่นพิเศษ เช่น ที่ด้านทุติยภูมิของอินเวอร์เตอร์อาจถูกวัดและระบุไม่ถูกต้อง
- ขนาดและความถี่ของกระแสอินพุตอาจจะส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนในบริเวณปากแคลมป์ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการวัด
- อย่างนำไปวัดกระแสเกินพิกัดที่กำหนดไว้ (วัดได้สูงสุดที่ 60 A)
- ค่าที่แสดงมักจะผันผวนเนื่องจากศักยภาพในการเหนี่ยวนำแม้ว่าจะไม่มีการใช้แรงดันไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ความผิดปกติของเครื่องมือแต่อย่างใด


## วิธีการกระแสไฟฟ้าที่เฟสศูนย์

เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่เฟสศูนย์ ให้คล้องปากแคลมป์เข้ากับสายตัวนำที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงทั้งหมดเข้าด้วยกัน

วงจร 1 เฟส 3 สาย



วงจร 3 เฟส 3 สาย




### NOTE




- อย่านำไปวัดกระแสเกินพิกัดที่กำหนดไว้
- การวัดอาจจะไม่แม่นยำ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - 1) เมื่อมีกระแสไฟฟ้าสูง (ประมาณ 100 A) ไหลผ่านตัวนำที่ใกล้เคียงกับจุดวัด
  - 2) โปรดทราบว่า อาจจะมีการแสดงผลที่ 10 A ที่หน้าจอขณะเปิด/ปิดปากแคลมป์หรือขณะเปลี่ยนย่านการวัดกระแส โปรดรอให้หน้าจอกลับไปแสดงผลเริ่มต้นที่ 0 A
    - เปิดใช้งาน “ฟังก์ชันตัวกรอง” เพื่อตัดสัญญาณรบกวน หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
      - 1) เมื่อหน้าจอแสดงผลข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญต่อการวัด
      - 2) เมื่อใช้งานเครื่องมือวัดกับงานที่มีรูปคลื่นพิเศษ เช่น ด้านหัตถิยภูมิของอินเวอร์เตอร์
        - เครื่องไม่สามารถทำการวัดได้ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
          - 1) เมื่อนำไปวัดกระแสอินพุตที่มีค่า 1/10 หรือน้อยกว่าพิกัดกระแสสูงสุด
          - 2) เมื่อนำไปวัดงานที่มีความถี่สูงขณะเปิดฟังก์ชันตัวกรอง

## วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth



กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที



1. ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ลงในเครื่องมือวัดให้เรียบร้อย
2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน GENNECT Cross ลงบนมือถือให้เรียบร้อย
3. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายระบบ Bluetooth ด้วยการกดปุ่มค้างไว้รูปด้านซ้ายมือ
  - สัญลักษณ์  จะปรากฏที่หน้าจอ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 แล้ว
  - สัญลักษณ์  จะกระพริบ เมื่อกำลังจับคู่ CM4373-50 เข้ากับมือถือ
  - สัญลักษณ์  จะดับลง เมื่อไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 หรือปิดใช้งาน
4. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน GENNECT Cross และจับคู่ CM4373-50 เข้ากับมือถือ
5. เลือกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการบน GENNECT Cross และเริ่มต้นการวัด



**GENNECT Cross Official Website**  
<https://gennect.net/en/cross/index>



- เครื่องมือวัดและมือถือที่จับคู่กัน ควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง)

โปรดเช็คให้อุปกรณ์อยู่ห่างกันในรัศมีที่กำหนดและปราศจากสิ่งกีดขวาง เพื่อการรับส่งข้อมูลการวัดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

- GENNECT Cross เป็นแอปพลิเคชันฟรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์และ QR Code ด้านบน (อาจมีค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะดาวน์โหลด)
- GENNECT Cross ไม่การันตีการใช้งานบนมือถือได้ทุกรุ่น  
กรุณาตรวจสอบสเปคของระบบปฏิบัติการบนมือถือที่รองรับ ผ่านเว็บไซต์ <https://gennect.net/en/cross/index> ก่อนทำการติดตั้ง
- อุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210 ใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ความถี่ 2.4 GHz (อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเมื่ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi: IEEE 802.11.b/g/n)

# HIOKI

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารความสอดคล้องเครื่องหมาย CE หรือเอกสารต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ <http://www.hioki.com>
- เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เอกสารนี้มีลิขสิทธิ์
- ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือแก้ไขเนื้อหาของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ
- หากตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูลในเอกสารนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายหรือ Hioki ประเทศไทย